Commune : **MARCENAT** | Rivière : **L' Allier**

Maisons rouges

Commentaires : Ce site se trouvait au niveau du lieu dit "Maison Rouge", plus précisément, sur le coin de la grange en pierre. Celle-ci a disparue en 2023.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_2978 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LCI



Vue du site en 2023 (avec le nouveau bâtiment)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.39851410 / Y: 46.25166520
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 730701 / Y: 6572499
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3985141 / Y: 46.2516652
Code Hydro: K---0080 **Rive de référence:** Gauche

25 Septembre 1866

Altitude calculée de l'eau : **240.72 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Ce repère de crue était une marque gravée sur une pierre, au niveau du coin de la grange, ras le sol. Ce repère de crue a disparu en même temps que le bâtiment.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_2978_4790 **Date de mise à jour :** 16/01/2024
Auteur : SPC LCI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : ISSU DU PPRI DU VAL D'ALLIER SUD - DDE ALLIER -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDE 03

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Bureau d'études
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 240.720 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 240.72 m