Commune : **EBREUIL** | Rivière : **La Sioule**

N°15 Impasse de la levée

Commentaires : Ces repères de crue se trouve sur la dernière maison de l'impasse de la levée au numéro N°15. Plus précisément, ils sont situés en face du N°6 de la même rue.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code : LCI_S_3247 **Date de mise à jour :** 20/01/2023
Auteur : SPC LCI

Vue du site éloignée (à partir de l'impasse)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.09215542 / Y: 46.11628538
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 707117.11 / Y: 6557391.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0921554 / Y: 46.1162854
Code Hydro: K3--0200 **Rive de référence:** Gauche

Mai 1940

Altitude calculée de l'eau : **307.465 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ce repère de crue est un témoignage oral du propriétaire de la maison. Lors de la crue, l'eau a atteint le montant bas de la fenêtre et rentrée dans la maison. Plus précisément, elle est montée jusqu'à 0.845 m au dessus de la terrasse.

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_3247_5140 **Date de mise à jour :** 02/01/2023
Auteur : SPC LCI


Vue du repère éloignée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE RECENSEMENT SPC LACI 2022 -

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre

NIVELLEMENT GPS - 06/09/2022

Méthode : GPS
Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol carrelage de la terrasse
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 306.620 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.845 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 307.465 m