Commune : **CHATEAUNEUF-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Rue du Champs Bon, n°19

Commentaires : Repères tracés au crayon ou gravés dans le garage.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : LCI_S_4194 **Date de mise à jour :** 31/03/2020
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.31643580 / Y: 46.85855100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 647923 / Y: 6640045.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.3164358 / Y: 46.858551
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

1977

Altitude calculée de l'eau : **137.52 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Arrivée au niveau de l'établi à l'intérieur du garage

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_4194_6596 **Date de mise à jour :** 06/01/2023
Auteur : SPC LCI



Photo du recensement d'origine (2014)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT LRPC BLOIS - 2014 -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : CETE Normandie – Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : CETE Normandie – Centre
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : marque de crue
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 137.520 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 137.52 m