Commune : **DIJON** | Rivière : **L' Ouche**

Centre hospitalier La Chartreuse, entrée du bâtiment ADMINISTRATION

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : OUCHE_S_21231-20 **Date de mise à jour :** 08/08/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues



Photo du site – Auteur : Mme DEVALLEZ

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.01259600 / Y: 47.32052400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 852006.22 / Y: 6693070.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.012596 / Y: 47.320524
Code Hydro: U13-0400 **Rive de référence:** Gauche

Mai 2013

Altitude calculée de l'eau : **240.411 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Centre hospitalier La Chartreuse, entree du batiment ADMINISTRATION. Le niveau a presque atteint la bordure de la 3eme marche en partant du haut de l'escalier. Photo du 4 mai a 19h37 transmise par Mme DEVALLEZ.

GÉNÉRAL

Code : OUCHE_R_21231-20_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Dynamique Hydro

CAMPAGNE GÉOMÈTRE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER
Commentaires sur le nivellement : Niveau numérique Leica DNA 03
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 240.411 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 240.411