Commune : **ECHENON** | Rivière : **L' Ouche**

14 rue d'Amont, croisement entre la rue d'Amont et la ruelle Hernoux

Commentaires : Mur d'enceinte

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : OUCHE_S_21239-8 **Date de mise à jour :** 08/08/2016
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues



Photo du site – Auteur : Commune

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.28441500 / Y: 47.11659400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 873185.87 / Y: 6670986.46
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.284415 / Y: 47.116594
Code Hydro: U13-0400 **Rive de référence:** Gauche

Mai 2013

Altitude calculée de l'eau : **182.015 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Habitation situee au 14 rue d'Amont, croisement rue d'Amont/ruelle Hernoux. Le niveau d'eau a atteint le bas du mur d'enceinte de la propriete. Photographie datee du 4 mai a 16h58 et fournie par la commune.

GÉNÉRAL

Code : OUCHE_R_21239-8_1 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : gestionnaire_SCVigicrues

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : REX TERRAIN SUITE À LA CRUE DE 2013 SUR L'OUCHE - 27/06/2013

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Dynamique Hydro

CAMPAGNE GÉOMÈTRE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER
Commentaires sur le nivellement : Niveau numérique Leica DNA 03
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 182.015 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 182.015