Commune : **BORDERES-LOURON** | Rivière : **La Neste du Louron**

à 10m du pont de la D 114

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1004 **Date de mise à jour :** 11/01/2018
Auteur : SPC GTL



Laisse d'inondation

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39384000 / Y: 42.87190000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 486869.9 / Y: 6200456.72
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.39384 / Y: 42.8719
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Gauche

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis le pont de la D 114 sur la rive gauche. La crue a déposé une laisse dans une rue menant à la D 618. La laisse permet d'évaluer la hauteur de submersion sur la route départementale à une trentaine de centimètres. La maison figurant à droite sur

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8289 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)