Commune : **BORDERES-LOURON** | Rivière : **La Neste du Louron**

Entrée amont de Bordères-Louron

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1036 **Date de mise à jour :** 11/01/2018
Auteur : SPC GTL

Champ d'inondation

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.39645500 / Y: 42.87040000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487078.17 / Y: 6200282.95
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.396455 / Y: 42.8704
Code Hydro: O01-0430 **Rive de référence:** Gauche

5 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Photographie 1 - vue vers amont. On aperçoit à droite (rive gauche) la Rd 618 hors d'eau lors de la prise de vue (8h). En rive droite (à gauche de la photo) - les eaux s'engagent par l'amont - et la murette va les empêcher de rejoindre le lit mineur - et ce - jusqu'au pont de l'église. Source: Y. Salle.
Photographie 2: vue vers l'amont en rive droite. Les laisses végétales perçues sur le portail métallique situé près du lotissement indiquent une submersion de 0 - 45m sur la voirie longeant la Neste. Submersion qui s'est poursuivie au-delà du premier pont - en rive droite - même si ce premier pont disposait d'un tirant d'air suffisant. Source: F. Gazelle.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5072 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL



Champ d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE LA NESTE DU 5 JUILLET 2001. RAPPORT TECHNIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DIREN Midi-Pyrénées

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)