Commune : **LARROQUE-SAINT-SERNIN** | Rivière : **L' Auloue**

# Restaurant

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_1389 **Date de mise à jour :** 06/09/2019
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.43156300 / Y: 43.83020000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 493418.16 / Y: 6306825.41
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.431563 / Y: 43.8302
**Code Hydro:** O66-0400 **Rive de référence:** Droite

## 20 Janvier 2013

Altitude calculée de l'eau : **103.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** L'Auloue a débordé en rive droite derrière le restaurant - au niveau d'un point bas de la digue - inondant ainsi toute la partie basse de l'hippodrome. - commentaires photo : Vue sur le restaurant. En bleu : écoulements issus des débordements derrière le bâtiment. - Vue depuis la berge derrière le restaurant. Flèches rouges : laisses de crues. En bleu : débordements.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_7977 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** AGERIN

## NIVELLEMENT D'ORIGINE - 05/09/2019

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Garonne – Tarn – Lot
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Description référence du repère :** Terrain naturel
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 103.380 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 103.38