Commune : **LOURES-BAROUSSE** | Rivière : **La Garonne**

Des garages rue St Jams.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1626 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60975200 / Y: 43.02480000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 505035.99 / Y: 6216892.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.609752 / Y: 43.0248
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue. - commentaires photo : Vue d'ensemble. Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue. - Au niveau des garages- il y avait 0.21 m d'eau. Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8486 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.210 m