Commune : **ESTENOS** | Rivière : **La Garonne**

Le village au n82- cote aval.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1808 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.64229500 / Y: 42.94540000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 507426.04 / Y: 6207987.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.642295 / Y: 42.9454
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue. - commentaires photo : Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue. (0.52 m par rapport au trottoir) - Au niveau de l'angle du batiment- il y avait 0.27 m d'eau au dessus du trottoir.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8450 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.270 m