Commune : **SAINT-GAUDENS** | Rivière : **La Garonne**

Rd 92.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2423 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.75107100 / Y: 43.10640000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 516818.03 / Y: 6225622.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.751071 / Y: 43.1064
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

19 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laissse de crue. - commentaires photo : Trace de la crue dans le grillage (depot de vegetaux). Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8574 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m