Commune : **TIRENT-PONTEJAC** | Rivière : **La Gimone**

Sur la D 149

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2525 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.79883200 / Y: 43.55780000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 522105.89 / Y: 6275672.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.798832 / Y: 43.5578
Code Hydro: O2--0330 **Rive de référence:** Gauche

20 Février 1971

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue opposée à la Gimone sur la D 149 et sur la rive gauche. Au centre de la photographie on distingue le pont sur le canal du moulin (flèche). On constate un rehaussement du niveau d'eau côté amont de la route - provoqué par le remblai. Au franchissement de ce dernier - les eaux inondantes atteignent les terrains situés en contrebas et leur mise en vitesse apparaît clairement sur la photographie. Sur ce tronçon de route - la hauteur de submersion a atteint jusqu'à 30 cm. Source DDE du Gers.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_2584 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m