Commune : **LESTELLE-DE-SAINT-MARTORY** | Rivière : **La Garonne**

# Graviere Bernadet.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_2643 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.88841200 / Y: 43.10230000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 527989.92 / Y: 6224858.21
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.888412 / Y: 43.1023
**Code Hydro:** O---0000 **Rive de référence:** Gauche

## 19 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue - commentaires photo : Zoom sur la breche. - Point d'entree de la crue dans la graviere. La crue a fait sauter la digue de protection de la graviere. Le trait rouge materialise la breche.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_8625 **Date de mise à jour :** 28/01/2021
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** GEOSPHAIR

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)