Commune : **L'ISLE-JOURDAIN** | Rivière : **La Save**

Au stade de Rugby.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3249 **Date de mise à jour :** 09/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.07828000 / Y: 43.61540000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 544841.33 / Y: 6281482.51
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.07828 / Y: 43.6154
Code Hydro: O2--0290 **Rive de référence:** Droite

12 Juin 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue sur les gradins du terrain de sport - pendant la décrue. Sur le portail - à droite sur la photographie - la crue a laissé une trace nette mais peu contrastée à une vingtaine de centimètres du sol (flèches). Source: collection privée André Labat.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4975 **Date de mise à jour :** 04/02/2020
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m