Commune : **MAUROUX** | Rivière : **Le Lot**

# Au camping de Bouyssac- à 2 km en aval de Touzac.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_3270 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.05114000 / Y: 44.48000000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 545021.25 / Y: 6377572.88
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.05114 / Y: 44.48
**Code Hydro:** O---0150 **Rive de référence:** Gauche

## 5 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue opposée au Lot - en direction de l'entrée. L'herbe couchée et des débris d'inondation (flèches) montrent que le palier supérieur du camping - supportant la caravane - n'a pas été touché par la crue. Photographie prise le 14/12/2003.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_5726 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)