Commune : **GRISOLLES** | Rivière : **La Garonne**

intersection d'un chemin vicinal avec la D 52 à 250m en aval de la Charonne

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3943 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.27147000 / Y: 43.81420000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 560920.35 / Y: 6303209.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.27147 / Y: 43.8142
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'amont. Au niveau du panneau de signalisation- la crue a déposé des débris. Si ces débris ne renseignent pas nécessairement sur la hauteur maximale atteinte- ils permettent néanmoins le constat que la D 52 a été inondée à cet endroit.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8227 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.480 m

Commune : **GRISOLLES** | Rivière : **La Garonne**

intersection d'un chemin vicinal avec la D 52 à 250m en aval de la Charonne

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3943 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.27147000 / Y: 43.81420000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 560920.35 / Y: 6303209.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.27147 / Y: 43.8142
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

25 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'amont. Au niveau du panneau de signalisation- la crue a déposé des débris. Si ces débris ne renseignent pas nécessairement sur la hauteur maximale atteinte- ils permettent néanmoins le constat que la D 52 a été inondée d'au moins 1.20m à cet en

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8881 **Date de mise à jour :** 08/06/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.200 m