Commune : **ONDES**

Rivière : **La Garonne**

stade

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_4078 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.30281000 / Y: 43.77990000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563359.69 / Y: 6299344.24
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.30281 / Y: 43.7799
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'amont. La laisse montre que la Garonne n'a pas débordé au niveau du terrain de foot.A l'endroit de la prise de vue- la hauteur de submersion a été faible- de l'ordre d'une dizaine de centimètres.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8205 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)