Commune : **ONDES** | Rivière : **La Garonne**

rue menant au château d'eau

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_4112 **Date de mise à jour :** 06/11/2017
Auteur : SPC GTL

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.30848920 / Y: 43.78019800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563817.56 / Y: 6299367.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3084892 / Y: 43.780198
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

1er Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'aval. Sur le mur la crue a laissé une trace nette qui témoigne que la route a été submergée d'une cinquantaine de centimètres.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8203 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **ONDES** | Rivière : **La Garonne**

rue menant au château d'eau

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_4112 **Date de mise à jour :** 06/11/2017
Auteur : SPC GTL

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.30848920 / Y: 43.78019800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 563817.56 / Y: 6299367.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3084892 / Y: 43.780198
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

25 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la trace.,Vue vers l'aval. Sur le mur la crue a laissé une trace nette mais difficilement visible sur la photographie car elle est placée à la jonction de deux moellons. La trace montre que la route a été submergée de 1 mètre environ.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8871 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)