Commune : **BETAILLE** | Rivière : **Le Palsou**

# Entre la D 703 et la voie ferrée.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** GTL_S_6260 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
**Auteur :** SPC GTL


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.73114000 / Y: 44.94390000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 599918.81 / Y: 6427992.32
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.73114 / Y: 44.9439
**Code Hydro:** P2070500 **Rive de référence:** Droite

# 6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** La crue a laissé une trace de boue sur la haie - à une vingtaine de centimètres du sol (flèches). Photographie prise le 16/07/2001.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_5195 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
**Auteur :** SPC GTL


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m