Commune : **CENEVIERES** | Rivière : **Le Lot**

Accueil du camping

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6290 **Date de mise à jour :** 17/11/2020
Auteur : SPC GTL


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.75017490 / Y: 44.46676700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600581.24 / Y: 6374977.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7501749 / Y: 44.466767
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

4 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **139.02 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6546 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Texte : CRUE - DEC.2003
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Commentaires sur le nivellement : epaisseur d'eau : 1.41
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 139.020 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 139.02

Commune : **CENEVIERES** | Rivière : **Le Lot**

Accueil du camping

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6290 **Date de mise à jour :** 17/11/2020
Auteur : SPC GTL


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.75017490 / Y: 44.46676700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 600581.24 / Y: 6374977.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7501749 / Y: 44.466767
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

2 Février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La photo a été prise peu après le pic de crue qui a affleuré le seuil du bâtiment.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202211165229 **Date de mise à jour :** 16/11/2022
Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

auteur photo : DDT46