Commune : **LAGUEPIE** | Rivière : **Le Viaur**

Rue du Viaur- garage d'une habitation.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6659 **Date de mise à jour :** 09/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97122000 / Y: 44.14300000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617694.81 / Y: 6338757.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.97122 / Y: 44.143
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Droite

24 Janvier 2009

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Il y avait 55 cm d'eau dans le garage. Les pompiers ont aidé à le débarrasser avant la montée des eaux. Il restait 50cm avant que l'eau n'atteigne le niveau inférieur de la maison. - commentaires photo : la flèche rouge indique le niveau atteint par la crue. Source : Géosphair

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6227 **Date de mise à jour :** 20/10/2020
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m