Commune : **ARREAU** | Rivière : **La Neste**

Pont D112 à aval de la confluence, rive droite face amont

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_673 **Date de mise à jour :** 21/07/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35794200 / Y: 42.90700000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484065.84 / Y: 6204455.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.357942 / Y: 42.907
Code Hydro: O01-0400 **Rive de référence:** Droite

27 Octobre 1937

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Vue vers l'aval. Ce pont est situé en aval (100 m) de la confluence des 2 Nestes. Il s'en est fallu de peu qu'il soit aveuglé. Des laisses sont perceptibles en rive droit. La plaque de la crue de 1937 (parement amont, rive droite) a été dépassée de 60 cm, ce qui serait en concordance avec la donnée historique et la repère du pont immédiatement en amont (station DIREN).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_1902 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme : AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **ARREAU** | Rivière : **La Neste**

Pont D112 à aval de la confluence, rive droite face amont

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_673 **Date de mise à jour :** 21/07/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35794200 / Y: 42.90700000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484065.84 / Y: 6204455.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.357942 / Y: 42.907
Code Hydro: O01-0400 **Rive de référence:** Droite

5 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Repère de la crue du 5 juillet 2001 - des laisses de crues perceptibles en rives droite indiquent une hauteur supérieur de 60 cm à la crue de 1937.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5142 **Date de mise à jour :** 19/10/2023
Auteur : SPC GTL

Repère normalisé au dessus du repère de 1897

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SSV PAPI 2020-2023 -

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme : AGERIN Syndicat Rivières Salat-Volp

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.600 m

Commune : **ARREAU** | Rivière : **La Neste**

Pont D112 à aval de la confluence, rive droite face amont

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_673 **Date de mise à jour :** 21/07/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35794200 / Y: 42.90700000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484065.84 / Y: 6204455.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.357942 / Y: 42.907
Code Hydro: O01-0400 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : En amont du pont la crue a déposé une laisse nette. Sa projection in visu vers le pont la place à environ 20cm au dessus du repère de 1937 (flèche rouge).

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8297 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL



Laisse de crue

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Commune : **ARREAU** | Rivière : **La Neste**

Pont D112 à aval de la confluence, rive droite face amont

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_673 **Date de mise à jour :** 21/07/2017
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35794200 / Y: 42.90700000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484065.84 / Y: 6204455.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.357942 / Y: 42.907
Code Hydro: O01-0400 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Un macaron a été placé pour matérialiser le niveau atteint par la crue de juin 2013 (placé en fonction de la laisse d'inondation : https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/18-juin-2013-53)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202308051151 **Date de mise à jour :** 05/08/2023
Auteur : amf

Vue rapprochée du repère, 2023. Auteur photo: AM Fromental.

MARQUE

Texte : Juin 2013 - Niveau atteint par les eaux -La Neste
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue