Commune : **BOUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

A l'aire de repos de Bouillac- à 200 m en aval du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6888 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.15765000 / Y: 44.57340000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 633119.14 / Y: 6386392.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.15765 / Y: 44.5734
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Droite

4 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue générale du bâtiment des sanitaires et zoom sur ce dernier. La crue y a laissé une trace d'humidité nette (flèches). Au niveau du montant droit de la porte elle est à 1 - 19 m du sol. Photographie prise le 9/12/2003.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5529 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.190 m