Commune : **PONT-DE-LARN** | Rivière : **Le Thoré**

Rigautou- bâtiment agricole à 75m en amont de la N 112

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7173 **Date de mise à jour :** 07/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.37157000 / Y: 43.51800000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 649170.26 / Y: 6268971.31
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.37157 / Y: 43.518
Code Hydro: O43-0400 **Rive de référence:** Droite

16 Mars 2011

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue sur le bâtiment en dessous duquel la crue a déposé une trace nette.,La trace est à 0.48m en dessous des poutres.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7198 **Date de mise à jour :** 09/06/2020
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)