Commune : **VABRES-L'ABBAYE** | Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

Près de l'abri de bus

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7595 **Date de mise à jour :** 06/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.82964000 / Y: 43.94050000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 686321.82 / Y: 6315736.6
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.82964 / Y: 43.9405
Code Hydro: O35-0400 **Rive de référence:** Droite

18 Octobre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur un abris bus situé en rive droite. La crue a laissé une trace nette sur la vitre (pointillés). Elle se trouve à 0 - 47m au-dessus du socle en béton. Au centre de la photographie on distingue un sol quasiment dépourvu d'herbe - dû à l'accumulation et/ou à l'érosion de l'inondation. Il est traversé par une bande blanche (flèches creuses) qui correspond à un secteur de mise en vitesse et d'érosion. Vers l'arrière plan on distingue une zone de contact - entre ce sol nu et un sol enherbé - indiquant la limite de l'inondation (flèches pleines). Photographie prise le 23/10/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4556 **Date de mise à jour :** 20/07/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU DOURDOU ET DU RANCE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.470 m