Commune : **SAINT-ROME-DE-CERNON** | Rivière : **Le Cernon**

en bordure de la D 992- en face du cimetière.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7993 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.96670000 / Y: 44.01580000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 697329.87 / Y: 6324089.27
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9667 / Y: 44.0158
Code Hydro: O34-0400 **Rive de référence:** Gauche

28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue opposée au village, vers l'aval. Dans un grillage la crue a déposé des débris. Ils montrent que la D 992- qui figure sur la photographie- a été inondée à cet endroit.,Zoom sur le grillage. Au niveau du piquet- les débris sont à 68cm du sol et à 9cm au dessus du muret.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9350 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.680 m