Commune : **SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON** | Rivière : **Le Cernon**

parking couvert en amont immédiat du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_8009 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.98427000 / Y: 44.06380000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698739.77 / Y: 6329422.1
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.98427 / Y: 44.0638
Code Hydro: O34-0400 **Rive de référence:** Droite

28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'aval. A l'intérieur du parking- la crue a laissé une trace nette.,Vue vers l'amont et sur la trace. Elle est à 149.5cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9360 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.500 m