Commune : **NERAC** | Rivière : **La Baïse**

Place de la Capitainerie (photos de crues)

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1079 **Date de mise à jour :** 12/11/2019
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.34119700 / Y: 44.13500000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 487292.79 / Y: 6340914.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.341197 / Y: 44.135
Code Hydro: O6--0290 **Rive de référence:** Non renseigné

9 Juillet 1977

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Vue depuis la rue d'accès à la subdivision de Nérac en direction de la Baïse. L' ancien lavoir (flèche) est presque inondé jusqu'au toit - soit une hauteur de submersion dépassant 2 - 00m. La photographie a été prise à une cote de 5 - 00m à l'échelle de Nérac - avant le maximum de la crue (5 - 20m). Source: Subdivision de l'Equipement de Nérac

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_3158 **Date de mise à jour :** 12/11/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM PHOTOGRAPHIES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m