Commune : **SAINT-AMANS-SOULT** | Rivière : **Le Thoré**

Au pont neuf- 100m en amont de l'ancienne station hydrométrique du Parc Cabrol).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7279 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.46466000 / Y: 43.48850000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656677.37 / Y: 6265637.04
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.46466 / Y: 43.4885
Code Hydro: O43-0400 **Rive de référence:** Gauche

13 Novembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue sur la rive gauche et la face aval de l'ancien pont routier. On distingue une laisse de crue nette (flèche) qui permet de constater que le pont n'a pas été en charge en 1999. Sur la gauche - on distingue les fondations d'une ancienne usine de filature. Lors de la crue de 1930 - cette usine aurait - selon les riverains - fait obstacle à l'écoulement et provoqué l'obstruction de l'arche de gauche du pont. Il en a résulté que le pont était entièrement en charge avec un déversement des eaux par-dessus le tablier. Photographie prise le 27/11/1999.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4603 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU THORÉ DU 13/11/1999- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)