Commune : **MAS-GRENIER** | Rivière : **La Garonne**

Bâtiment.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3672 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.20320000 / Y: 43.88730000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 555613.02 / Y: 6311453.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2032 / Y: 43.8873
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

11 Juin 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Photographie prise le 20/06/2000. Au premier plan - on distingue des débris déposés par la crue dans le grillage (flèche montante). Sur le bâtiment - la crue a déposé des débris sur la rampe de l'escalier (flèche horizontale). Ces débris sont au niveau du repère de la crue du 03/02/1952 (flèche descendante). A cet endroit - la crue du 11/06/2000 a égalé celle du 03/02/1952.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4814 **Date de mise à jour :** 21/10/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE 11/06/2000 DE LA GARONNE- L'ARIZE- LA LÈZE- LA SAVE, RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)