Commune : **GARREVAQUES** | Rivière : **Le Sor**

Au lieu-dit Les cabannes.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_6638 **Date de mise à jour :** 04/09/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.96783000 / Y: 43.49680000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616484.98 / Y: 6266958.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.96783 / Y: 43.4968
Code Hydro: O45-0400 **Rive de référence:** Droite

11 Juin 2000

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : La vue est prise ne direction du nord - 1/2 journée après le maximum. La voirie communale est impraticable - en dépit de la faible hauteur de submersion. La platitude des terrains et l'absence de pente des fossés expliquent leur mauvaise vidange en début de décrue. Source: F. Gazelle.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_4907 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM DE PHOTOGRAPHIE DE CRUES DU BASSIN DU TARN EN MIDI-PYRÉNÉES. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)