Commune : **LOUDENVIELLE**

**-**

Rivière : **La Neste du Louron**

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_1118 **Date de mise à jour :** 20/09/2017
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.40711200 / Y: 42.79630000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 487678.86 / Y: 6192018.17
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.407112 / Y: 42.7963
**Code Hydro:** O01-0430 **Rive de référence:** Droite

# 5 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Vue vers l'aval. Bien qu'endiguée pour une hauteur de 2 m - on perçoit les traces d'inondation sur 0 - 40 m d'épaisseur (laisses végétales dans le clôture au fond) - inondation essentiellement due à un contournement du pont de la scierie par la droite.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_5065 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : DIREN Midi-Pyrénées

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DE LA NESTE DU 5 JUILLET 2001. RAPPORT TECHNIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE. -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DIREN Midi-Pyrénées

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)