Commune : **QUEYSSAC-LES-VIGNES** | Rivière : **Le Palsou**

Au pont de la D 12E à Blancou- 2-5 km en amont de Bétaille.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_6324 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.76159000 / Y: 44.95060000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 602332.02 / Y: 6428698.25
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.76159 / Y: 44.9506
Code Hydro: P2070500 **Rive de référence:** Droite

6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue du pont vers l'aval et sur la rive droite. La crue a laissé une trace de boue peu homogène sur la végétation (flèches). A cet endroit - la hauteur de submersion a dépassé 1 - 00m. Photographie prise le 14/07/2001

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5187 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)