Commune : **VAYRAC** | Rivière : **La Sourdoire**

Au Bournazel.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_6201 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.69638000 / Y: 44.94910000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 597186.9 / Y: 6428614.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.69638 / Y: 44.9491
Code Hydro: P21-0400 **Rive de référence:** Droite

6 Juillet 2001

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis la D 703 à Bournazel en direction du Sud. Sur la droite de la photographie - le fil supérieur de la clôture est couvert de débris d'inondation (flèches noires). Sur la prolongement de la clôture vers la gauche de la photographie - le fil supérieur (flèches blanches) en est dépourvu - laissant présumer qu'il n'a pas été atteint par l'inondation. La hauteur de submersion dans le pré a avoisiné 1 - 00m. Photographie prise le 13/07/2001.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5216 **Date de mise à jour :** 02/09/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DU 06/07/2001 DU PALSOU- DE LA SOURDOIRE ET DE LA TOURMENTE- RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE. -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m