Commune : **SAINT-MARTIN-LABOUVAL** | Rivière : **Le Lot**

# En bordure du bourg

**3** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Lot
**Code :** GTL_S_6254 **Date de mise à jour :** 13/06/2022
**Auteur :** SPC GTL

auteur photo : Klaus Maronna

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.73200070 / Y: 44.46423500
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 599131.16 / Y: 6374718.92
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.7320007 / Y: 44.464235
**Code Hydro:** O---0150 **Rive de référence:** Droite

## 4 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **137.47 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue sur un bâtiment qui porte un repère de la crue du 09/03/1927. Sur la porte de la cave - la crue a laissé une trace nette (flèches sur le zoom) - à 0 - 47m du sol et à 1 - 09m en dessous du repère de la crue de 1927. Photographie prise le 11/12/2003.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_5593 **Date de mise à jour :** 13/06/2022
**Auteur :** SPC GTL


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Risque et Territoire

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECUEIL DE PHOTOGRAPHIES ET REPÈRES DE CRUE -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Commentaires sur le nivellement :** La laisse de crue se trouvait 47 cm au-dessus du sol de la cave.
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 137.470 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 137.47 m