Commune : **ANGLARS-JUILLAC** | Rivière : **Le Lot**

Pont de la D 45

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3793 **Date de mise à jour :** 15/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.22007000 / Y: 44.50000000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 558502.73 / Y: 6379476.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.22007 / Y: 44.5
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Droite

5 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue depuis le pont de la D 45 sur Castelfranc. Le cliché a été pris le 5/12/2003 à 15h - en début de décrue - comme en témoigne la trace d'humidité sur le remblai de la voie ferrée (flèches verticales). Le passage sous la voie ferrée (flèche diagonale) porte un repère de la crue du 25/03/1912. Selon un riverain - la crue de décembre 2003 a dépassé ce repère de quelques centimètres.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_5697 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LA CRUE DES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2003 DU LOT ENTRE LIVINHAC-LEHAUT ET SOTURAC -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)