Commune : **PAILHES** | Rivière : **L' Arize**

Hameau de Menay RG du ruisseau de Menay

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_4996 **Date de mise à jour :** 04/10/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43084000 / Y: 43.08230000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572125.13 / Y: 6221605.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.43084 / Y: 43.0823
Code Hydro: O07-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

25 Mai 2007

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : H = 1 - 10 m / TN

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6037 **Date de mise à jour :** 12/12/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DES CRUES DES AFFLUENTS DE LA LÈZE ET DE L'ARIZE LORS DES ÉPISODES ORAGEUX DE MAI ET JUIN 2007 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.100 m