Commune : **LARROQUE-SAINT-SERNIN** | Rivière : **L' Auloue**

Restaurant

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1389 **Date de mise à jour :** 06/09/2019
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.43156300 / Y: 43.83020000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493418.16 / Y: 6306825.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.431563 / Y: 43.8302
Code Hydro: O66-0400 **Rive de référence:** Droite

20 Janvier 2013

Altitude calculée de l'eau : **103.38 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : L'Auloue a débordé en rive droite derrière le restaurant - au niveau d'un point bas de la digue - inondant ainsi toute la partie basse de l'hippodrome. - commentaires photo : Vue sur le restaurant. En bleu : écoulements issus des débordements derrière le bâtiment. - Vue depuis la berge derrière le restaurant. Flèches rouges : laisses de crues. En bleu : débordements.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7977 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : AGERIN

NIVELLEMENT D'ORIGINE - 05/09/2019

Méthode : GPS
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Terrain naturel
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 103.380 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 103.38 m