Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

# camping

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_3801 **Date de mise à jour :** 17/01/2018
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.24116000 / Y: 43.85790000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 558590.13 / Y: 6308118.41
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.24116 / Y: 43.8579
**Code Hydro:** O---0000 **Rive de référence:** Gauche

## 1er Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Sur le bâtiment d'accueil la crue a laissé une trace nette. Zoom sur la trace qui est à 0.15m en dessous du niveau qui abrite le bureau d'accueil.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_8214 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m