Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

# Lesperte

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_3854 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.25284000 / Y: 43.85020000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 559510.11 / Y: 6307242.13
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.25284 / Y: 43.8502
**Code Hydro:** O---0000 **Rive de référence:** Droite

## 1er Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Vue opposée à Lesperte et zoom sur la laisse.,Vue sur Lesperte. Dans l'herbe la crue a déposé une laisse qui est mieux visible sur le zoom. La maison qui figure sur la photographie est légèrement surélevée et les eaux inondantes ont dû- tout au plus- la frôler.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_8220 **Date de mise à jour :** 20/07/2022
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.200 m