Commune : **VIELLE-AURE** | Rivière : **L' Aure**

bâtiment en bordure de la D 19

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_499 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.32638400 / Y: 42.82530000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 481180.03 / Y: 6195461.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.326384 / Y: 42.8253
Code Hydro: O1370590 **Rive de référence:** Droite

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Sur la face aval du bâtiment la crue a laissé une trace nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8280 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.110 m