Commune : **SAINT-MARTORY** | Rivière : **La Garonne**

Ancienne papeterie en aval du pont.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2820 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.93164000 / Y: 43.14300000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 531628.98 / Y: 6229288.5
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.93164 / Y: 43.143
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

19 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue. - commentaires photo : Zoom. Le trait bleu materialise le niveau atteint par la crue. - Echelle au niveau du canal de fuite. Hauteur de l'eau a 3.85m au niveau de l'echelle.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8585 **Date de mise à jour :** 14/05/2020
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.850 m