Commune : **LESTELLE-DE-SAINT-MARTORY** | Rivière : **La Garonne**

-

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2717 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.90234500 / Y: 43.10450000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 529131.13 / Y: 6225072.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.902345 / Y: 43.1045
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

19 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue - commentaires photo : Les gravats de la digue ont deja ete etales evrs l'aval. - Vue de la breche qui fait environ 25 m de long. - La breche dans la digue a ete faite par la crue pour ressortir des gravieres. Sur la photographie elle est cachee par le camion.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8624 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)