Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON** | Rivière : **La Garonne**

M. Bricolage entrée sud de Bagneres de Luchon - Route de Toulouse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1556 **Date de mise à jour :** 17/10/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09 31

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60089627 / Y: 42.80518300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 503572 / Y: 6192504.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.6008963 / Y: 42.805183
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Gauche

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Non renseigné**

Commentaires : commentaires photo : Lame d'eau de 0-90 m mesur?e dans les bureau ? l'int?rieur du b?timent,Lame d'eau de 0.95 m mesur?e sur la fa?ade ext?rieure expos?e ? la provenance du d?bordement,

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8675 **Date de mise à jour :** 23/04/2020
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09 31

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : REX DE LA CRUE DU 18 JUIN 2013 DE LA GARONNE AMONT ET DE LA PIQUE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.950 m