Commune : **PAVIE** | Rivière : **Le Gers**

Moulin de Belloc- 1km en amont de pavie.

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1747 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60496400 / Y: 43.60450000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 506599.87 / Y: 6281316.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.604964 / Y: 43.6045
Code Hydro: O6--0250 **Rive de référence:** Gauche

3 Juillet 1897

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Présence de repères pour les crues de 1977 et 1897. L'épaisseur d'eau était respectivement de 2 - 15 et 1 - 96 m. Le repère de la crue de juillet 1977 a été marqué par l'occupant du moulin. Sur le bâtiment - il n'est pas daté.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_873 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **Repère calculé :** Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ALBUM REPÈRES DE CRUES DES AFFLUENTS DE RIVE GAUCHE DE LA GARONNE ENTRE LA SAVE ET LA BAÏSE (K MARONNA) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.960 m