Commune : **SAINT-AIGNAN** | Rivière : **La Garonne**

## camping

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_3302 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.08276000 / Y: 44.02940000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 546319.9 / Y: 6327465.61
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.08276 / Y: 44.0294
**Code Hydro:** O---0000 **Rive de référence:** Gauche

## 25 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur le bâtiment qui porte la trace. A l'angle elle est à 1.26m du sol et à 1.32m en dessous du rebord du toit.,Vue opposée à la Garonne. Sur l'un des bâtiments la crue a déposé une trace nette.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_8835 **Date de mise à jour :** 08/06/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.260 m