Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

Pastissiès

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_3841 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.24813000 / Y: 43.86160000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559159.54 / Y: 6308517
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.24813 / Y: 43.8616
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

25 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'aval- sur Pastissiès. Sur le talus la crue a déposé une laisse à quelques centimètres en contrebas du verger. Selon la laisse, seule la partie côté route du bâtiment a été touchée tandis que la cour et la devanture de la maison sont restées exondées.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8887 **Date de mise à jour :** 08/06/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)