Commune : **FLEURANCE** | Rivière : **Le Gers**

Mur intérieur du Gymnase de Fleurance

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_2211 **Date de mise à jour :** 09/10/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66591600 / Y: 43.85220000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512333.88 / Y: 6308683.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.665916 / Y: 43.8522
Code Hydro: O6--0250 **Rive de référence:** Gauche

25 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue de Juin 2014 toujours présente - hauteur d'eau de 75 cm par rapport au sol

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8974 **Date de mise à jour :** 21/02/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GIMONE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 25 JANVIER 2014 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m