Commune : **CAMARES**

Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

Chemin des Cedres..

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7744 **Date de mise à jour :** 06/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87555000 / Y: 43.82610000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 689987.89 / Y: 6303017.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.87555 / Y: 43.8261
Code Hydro: O35-0400 **Rive de référence:** Gauche

17 Septembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace de la crue. - commentaires photo : Le ruisseau a deborde sur le chemin au niveau du souterrain. Le trait rouge materialise le niveau atteint par la crue.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9300 **Date de mise à jour :** 14/08/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.200 m