Commune : **TOURNEMIRE** | Rivière : **Le Soulzon**

En bordure du stade

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_8042 **Date de mise à jour :** 07/11/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01607000 / Y: 43.96850000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701289.63 / Y: 6318833.2
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.01607 / Y: 43.9685
Code Hydro: O3410640 **Rive de référence:** Droite

28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'aval. Dans le grillage la crue a déposé des débris. Seul le garage de cette maison a été touché par l'inondation tandis que le plancher habitable est resté exondé..,Zoom sur les débris qui sont- à l'angle- à 41cm du sol.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9371 **Date de mise à jour :** 24/10/2019
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre
Organisme : SPC Garonne – Tarn – Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.410 m